

**LAUDO TESTE DE CARGA PARA DETERMINAÇÃO DE RECALQUE DA BASE E SUB-BASE E AVALIAÇÃO DE PAVIMENTOS**

Proponente:	PM de Porto Amazonas	CNPJ:	76.179.837/0001-01
Localização:	RUA SETE DE SETEMBRO, RUA ANTÔNIO GONÇALVES, RUA RUI BARBOSA, RUA DUQUE DE CAXIAS.		
Município:	Porto Amazonas	ART:	1720196216005.

Descrição:	Teste de carga a fim de reconhecimento do estado do pavimento existente.
Modalidade / método:	Utilizou-se de caminhão de carga, categoria toco (um eixo frontal e outro traseiro de rodagem simples) com carga de 6 toneladas. Se deslocando em velocidade reduzida a fim de visualização da deflexão no pavimento.

Condições gerais:	REGULAR
Base	BOM
Sub-Base	BOM
Revestimento	REGULAR/RUIM

**NOTA FINAL**


**Observações:**

*A pavimentação encontra-se com base e sub-base em estado bom, não estando danificadas com enxarcamento, nem por fadigamento, porem o revestimento encontra-se em estado regular/ruim, apresentando desgaste e rachaduras.No referido teste não houve deflexões consideráveis.*

**PARECER CONCLUSIVO**

**CONCLUIMOS QUE AS RUAS DESCRITAS ACIMA, ESTÃO APTAS A RECEBER REPERFILAMENTO DE 3 CM COM POSTERIOR REVESTIMENTO DE 3 CM EM CBUQ (concreto betumino usinado a Quente CAP-50/70).**

Porto Amazonas (PR), 20 de dezembro de 2019

  
**DIEGO LEONARDO SALVADOR**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - PR-168.144/D